


УСТАНОВКА ТНВД

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Во время работы следить за тем, чтобы вода и грязь не попали на детали.
- Перед установкой деталей убедиться в отсутствии грязи в соединениях между ними.
- В процессе установки корпуса топливного фильтра грубой очистки в топливопровод попадает воздух. После завершения установки необходимо удалить весь воздух из топливопровода.




SHTS021210600085

2. УСТАНОВКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ТНВД

- (1) Установить новое уплотнительное кольцо круглого сечения на крышку установки момента впрыска.
- (2) Установить крышку установки момента впрыска на ТНВД и закрепить 2 болтами.

Момент затяжки:

28,5 Н·м (290 кгс·см, 21 фунт-сила·фут)



SHTS021210600086


- (3) Установить импульсное кольцо и ведущую шестерню ТНВД с гайкой.

Момент затяжки:


64 Н·м (650 кгс·см, 47 фунт-сила·фут)

3. УСТАНОВКА ТНВД

- (1) Повернуть ведущую шестерню и совместить отверстие с установочной меткой, как показано на рисунке.
- (2) Установить новое кольцевое уплотнение на крышку установки момента впрыска.



SHTS021210600087




SHTS021210600088

- (3) При совмещении установочной метки на крышке установки момента впрыска с установочной меткой на передней крышке, заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и привернуть четыре болта крепления ТНВД к передней крышке.
- Момент затяжки:**
28,5 Н·м (290 кгс·см, 21 фунт-сила·фут)


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Убедиться в том, что коленчатый вал находится в положении нахождения поршня цилиндра № 1 в верхней мертвой точке такта сжатия.




SHTS021210600106

- (4) В условиях возможности прямого доступа к установочному отверстию датчика положения коленчатого вала:
- Убедиться в том, что штифт ведущей шестерни ТНВД расположен по центру отверстия.
В противном случае выполнить операции по пп. (2) и (3) вновь.
Затем выполнить операцию по п. (6).




SHTS021210600090

- (5) В условиях невозможности прямого доступа к установочному отверстию датчика положения коленчатого вала:
- Намотать ленту на отвертку, как показано на рисунке.




SHTS021210600091

- b. Снять технологическую заглушку с крышки распределительных шестерен.



SHTS021210600092

- c. Вставить отвертку в отверстие, с которого снята технологическая заглушка.
- d. Убедиться в том, что край ленты и крышка распределительных шестерен совмещены, как показано на рисунке. В противном случае выполнить операции по пп. (b) и (c) вновь.
- e. Установить технологическую заглушку в отверстие.



SHTS021210600093

- (6) Установить фиксатор держателя, закрепив его болтом.

Момент затяжки:**28,5 Н·м {290 кгс·см, 21 фунт-сила·фут}**

- (7) Подсоединить 2 разъема.

- 4. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ**
См.: УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ (N04C), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (Стр. 6-26)